

УТВЕРЖДАЮ:

Исполняющий обязанности  
начальника УСЗН  
по Кондинскому району  
Департамента социального  
развития ХМАО-Югры  
Н.В. Новоселова  
2024г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рябинка»

1.2. Адрес объекта: 628205 Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-ЮГРА Кондинский район, п.г.т. Куминский, ул. Школьная, 7

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее двухэтажное здание общей площадью 3 498,4 кв.м
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да 16 950

1.4. Год постройки здания, последнего капитального ремонта 15.06.2015 год

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- не установлена, капитального- не установлена

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рябинка» МКДОУ «Рябинка»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628205 Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-ЮГРА Кондинский район, п.г.т. Куминский, ул. Школьная, 7

1.8. Основание для пользования объектом Дошкольное образование

1.9. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.10. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.11. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.12. Вышестоящая организация (наименование): Управление образование администрации Кондинского района

1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628200 Волгоградская ул., 11, Междуреченский, Кондинского р-он, ХМАО-ЮГРА телефон 8(34677)32120

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): Образование

2.2 Виды оказываемых услуг: воспитание, питание

2.3. Форма оказания услуг: с дневным пребыванием.

- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения, нарушением слуха, нарушениями умственного развития.**
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: проектная мощность – **100 мест, посещают 80 детей**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (**да**, нет):

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту : **нет.**

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: нет

3.2.2 время движения (пешком): нет

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): **да**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*: **нерегулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; **Визуальная***

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* : **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*: **нет**

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«Б»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«Б»
5	с нарушениями слуха	«Б»
6	с нарушениями умственного развития	«Б»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,Г,У) ДУ (С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К,О,Г,У) ДУ(С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К,О,Г,У) ДУ(С)

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К,О,Г,У, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ- И (Г,У,О,С) ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У) ВНД (Г, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,О,С,У) ВНД (Г)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности оценено как доступно частично избирательно, так как:  
- санитарно- гигиенические помещения не соответствуют размерам, для инвалидов колясочников, существует потребность в оснащении ДООУ системами речевого оповещения.  
- инвалидам колясочникам доступно передвижение только по первому этажу и по группам первого этажа.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Техническое решение невозможно- организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### 4.2. Период проведения работ в рамках исполнения

2023-2025 год в рамках исполнения государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации : ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_ **не требуется**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается **не имеется**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 22 января 2024 года.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Исполняющий обязанности  
начальника УСЗН  
по Кондинскому району  
Департамента социального  
развития ХМАО-Югры  
Н.В. Новоселова  
2024г.



**АНКЕТА**  
(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рябинка»

1.2. Адрес объекта :

628205 Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-ЮГРА Кондинский район, п.г.т. Куминский, ул. Школьная, 7

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее двухэтажное здание общей площадью кв.м. 3 498,4  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.

1.4. Год постройки здания, последнего капитального ремонта 15.06.2015

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – не установлена, капитального – не установлена

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рябинка»; МКДОУ «Рябинка»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

628205 Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-ЮГРА Кондинский район, п.г.т. Куминский, ул. Школьная, 7

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Управление образования администрации Кондинского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628200 Волгоградская ул., 11, Междуреченский, Кондинского р-он, ХМАО - ЮГРА телефон 8(34677)32120

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2 Виды оказываемых услуг: воспитание, питание

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): с дневным пребыванием

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения, нарушения слуха, нарушениями умственного развития**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **100 мест, посещают 80 детей**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):

### **3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

#### **3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

#### **3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: метров.

3.2.2 время движения (пешком):

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет:* **нерегулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, **визуальная**:*

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, **нет**:

Их обустройство для инвалидов на коляске: ***да***, нет:

#### **3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	«Б»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«Б»
5	с нарушениями слуха	«Б»
6	с нарушениями умственного развития	«Б»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### **4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)**

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения)	Не нуждается ремонт

	объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	Техническое решение невозможны- организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано \_\_\_\_\_**

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*

УТВЕРЖДАЮ:  
Исполняющий обязанности  
начальника УСЗН  
по Кондинскому району  
Департамента социального  
развития ХМАО-Югры  
Н.В. Новоселова  
2024г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рябинка»
- 1.2. Адрес объекта: 628205 Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-ЮГРА Кондинский район, п.г.т. Куминский, ул. Школьная, 7
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее двухэтажное здание общей площадью кв.м 3 498,4  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да 16 950
- 1.4. Год постройки здания, последнего капитального ремонта 15.06.2015
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- 1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рябинка»; МКДОУ «Рябинка»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) : 628205 Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-ЮГРА Кондинский район, п.г.т. Куминский, ул. Школьная, 7

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: Основной целью деятельности Детского сада является: Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования.

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:
- 3.2.2 время движения (пешком):
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: имеются

Их обустройство для инвалидов на коляске: частично

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«Б»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	

2	передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«Б»
5	с нарушениями слуха	«Б»
6	с нарушениями умственного развития	«Б»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,Г,У) ДУ (С)	нет	1
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К,О,Г,У) ДУ (С)	нет	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К,О,Г,У) ДУ (С)	нет	3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К,О,Г,У, С)	нет	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ- И (Г,У,О,С) ВНД (К)	нет	4
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У) ВНД (Г, С)	нет	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,О,С,У) ВНД (Г)	нет	

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается ремонт

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Техническое решение невозможны- организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_ в рамках исполнения 2023-2025 год в рамках исполнения государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) **не требуется**

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается **нет**

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

Результаты фотофиксации на объекте

Руководитель рабочей группы:

Члены рабочей группы:

Первичная организация ВОИ гп Куминский  
Заведующий хозяйством

на 1 л.

на 6 л.

*М.А. Доронина*

М.А. Доронина

*Л.В. Егорова*

Л.В. Егорова

*Р.Н. Шатова*

Р.Н. Шатова

**Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

по адресу: **628205 Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-ЮГРА  
Кондинский район, п.г.т. Куминский, ул. Школьная, 7**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Отсутствует информация об объекте	К,О,С,Г,У	Проведение работ по установке информационной таблички	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2	нет	нет	нет	нет
1.3	Лестница (наружная)	есть		3	нет	нет	нет	нет
1.4	Пандус (наружный)	есть		4	нет	нет	нет	нет
1.5	Автостоянка и парковка	есть		5	нет	нет	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне	Соответствует норме			-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,Г, У,) ДУ(С)		1	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** состояние доступности оценено как доступно полностью избирательно, в связи с отсутствием в оснащении доступными для МГН элементами информации об объекте (тактильные таблички, пиктограммы)

**Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание**  
по адресу: **628205 Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-ЮГРА Кондинский район, п.г.т. Куминский, ул. Школьная, 7**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		1	Отсутствует предупреждающий тактильно-контрастный напольный указатель перед лестницей	С	Монтаж тактильно-контрастного указателя перед входной группой	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть		1	нет	нет	нет	нет
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2	нет	нет	нет	нет
2.4	Дверь (входная)	есть		2	нет	нет	нет	нет
2.5	Тамбур	есть		2	нет	нет	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне	Соответствует норме						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДП-И (К,О,Г,У) ДУ(С)		№1,2	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности оценено как доступно полностью избирательно (К, О, Г, У), в связи с необходимостью установки предупреждающего тактильно-контрастного напольного указателя перед наружной лестницей.

**Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

по адресу: **628205 Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-ЮГРА**

**Кондинский район, п.г.т. Куминский, ул. Школьная, 7**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		3	нет	нет	нет	нет
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		3	нет	нет	нет	нет
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		3	нет	нет	нет	нет
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			нет	нет	нет	нет
3.5	Дверь	есть		3	нет	нет	нет	нет
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			нет	нет	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне	Соответству ет норме						

**II Заключение по зоне**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К,О,Г,У) ДУ (С)		3	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** состояние доступности оценено как доступно полностью избирательно, так как только 1 этаж здания соответствует требованиям нормативных документов в области доступности функциональных зон для всех категорий инвалидов.

**Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

по адресу: **628205 Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-ЮГРА**

**Кондинский район, п.г.т. Куминский, ул. Школьная, 7**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			нет	нет	нет	нет
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			нет	нет	нет	нет
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			нет	нет	нет	нет
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			нет	нет	нет	нет
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			нет	нет	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне	Соответствует нормам						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта). Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДП-И (К,О,Г,У,С)			

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности оценено как доступнополностью всем, так как только 1 этаж здания соответствует требованиям нормативных документов в области доступности функциональных зон для всех категорий инвалидов.

**Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

по адресу: **628205 Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-ЮГРА**

**Кондинский район, п.г.т. Куминский, ул. Школьная, 7**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		4	Отсутствует: 1.информационная табличка помещения, выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, 2.крючок для одежды, костылей и других принадлежностей, 4.световое и речевое оповещение людей при возникновении ЧС	Г, К, О, С,У	Оснащение помещения информационной табличкой, кнопкой вызова специалиста, крючками, системами речевого и светового оповещения.	Техническое решение невозможны-организация альтернативной формы обслуживания
5.2	Душевая/ ванная комната	есть						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Соответствует норме -						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ- И (Г,У,О,С) ВНД (К)		4	Техническое решение невозможны-организация альтернативной формы обслуживания

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** состояние доступности оценено как доступно частично избирательно, в связи с тем, что существует потребность в оснащении помещения информационной табличкой, кнопкой вызова специалиста, крючками, системами речевого, светового оповещения.

**Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

по адресу: **628205 Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-ЮГРА**  
**Кондинский район, п.г.т. Куминский, ул. Школьная, 7**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Санузел для инвалидов не оборудован системой светового оповещения в случае возникновения чрезвычайной ситуации	Г	Монтаж системы светового оповещения в помещении санузла для инвалидов	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет			Санузел для инвалидов не оборудован системой речевого оповещения в случае возникновения чрезвычайной ситуации	С	Монтаж системы речевого оповещения в помещении санузла для инвалидов	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	есть		6,7	Отсутствуют: 1.предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед наружной лестницей. 2.информационная табличка образовательной организации при входе на территорию ДОУ	С	Оснащение предупреждающими тактильно-контрастным и указателями, табличкой образовательной организации	Текущий ремонт

	ОБЩИЕ требования к зоне	Соответствует норме						
--	-------------------------	---------------------	--	--	--	--	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, У) ВНД (Г,С)	-	1,2	Текущий Ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности оценено как доступно частично избирательно (К,О,У), в связи с тем, что существует потребность в оснащении помещения санузла для инвалидов информационной табличкой, системами речевого и светового оповещения людей при возникновении чрезвычайной ситуации, оснащения объекта информационной табличкой, предупреждающими тактильно-контрастными указателями